

**PROCES VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ȘI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA  
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE  
INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE,  
POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ**

**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA**

Nr. 4092/23.03.2026

U.A.T. FITIONESTI Nr. 1342/23.03.2026

**PROCES VERBAL**

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor  
hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionesti  
din perioada 24.05.2025 – 27.05.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 209 din 30.05.2025, formată din:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - Gogean Costica  | - Consiliul Județean Vrancea                               |
| - Pirvu Sebastian | - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al jud. Vrancea |
| - Rusu Mihaela    | - Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea            |
| - Negut Claudiu   | - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea                 |
| - Cazacu Iordache | - primar UAT Fitionesti                                    |

ne-am deplasat în data de 02.06.2025, în comuna Fitionesti, județul Vrancea, în prezența domnului Cazacu Iordache (primar) din partea Primăriei Fitionesti unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor din perioada de 24.05.2025 – 27.05.2025, au fost afectate următoarele:

Tip obiectiv avariata / distrus																
Nr. crt	Caracteristici obiectiv avariata/distrus			Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	5	6	7	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Denumire	U.M.	Cantitate									Inundați/ Avariata / Distrus	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Satul Fitionesti																
1	Utilita	Km	0.5	UAT Fitionesti	Sat Fitionesti; punct Teodorescu	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la spălarea drumului pe o lungime de aproximativ 0.5 km	balast	Km	0.5		
2	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	0.8	UAT Fitionesti	Sat Fitionesti; punct Chirica	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 0.8 km	pamant	Km	0.8		
3	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	1	UAT Fitionesti	Sat Fitionesti; punct Tanuta- izlaz Ghimicesti	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 1 km	pamant	Km	1		
4	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	2	UAT Fitionesti	Sat Fitionesti; punct Glod-punct Tisa	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 2 km	pamant	Km	2		
Satul Ghimicesti																
5	Utilita	Km	0.3	UAT Fitionesti	Sat Ghimicesti; punct Stamate-Ghimici	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de fagase pe o lungime de aproximativ 0,3 km	balast	Km	0,3		
6	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	1	UAT Fitionesti	Sat Ghimicesti; punct pripor Stamate	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 1 km	pamant	Km	1		
Satul Ciolanesti																
7	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	2.5	UAT Fitionesti	Sat Ciolanesti; punct Ciolanesti-Clopotnita	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 2.5 km	pamant	Km	2.5		
Satul Manastioara																
8	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	0.6	UAT Fitionesti	Sat Manastioara; punct Chicerea	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 0.6 km	pamant	Km	0.6		
10	Utilita	Km	0.9	UAT Fitionesti	Sat Manastioara; punct Adrian Ionut Alexie	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Surgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de fagase pe o lungime de aproximativ 0,9 km	balast	Km	0,9		

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus										Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata / Distrus	Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.	Cantitate												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UAT FITIONESTI															
11	Drum județean(205J)	Km	17.4	CJ Vrancea	UAT Fitionesti	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	*Pentru pagubele înregistrate pe drumurile județene, respectiv cei 17.4km raportați ca fiind avariați, prin raportul operativ nr. 2675/28.05.2025, Consiliul Județean Vrancea inițiază demersurile pentru punerea în siguranța a drumului în regim de urgență: obținuse autorizatia de construire nr.3/28.05.2025 și emisese ordinul de începere al lucrărilor de intervenție. Comisia de validare a pagubelor nu a putut evalua nemijlocit situația.	balast	Km	17.4	
Total U.A.T. - Drumuri de interes local(ulite balastate) – 1.7 km - Drumuri si ulite satesti de pamant (drumuri de pamant) – 7.9km - Drumuri județene – 17.4km															

\*Poziția 4 din tabel nu a putut fi verificată efectiv, drumul fiind impracticabil.

\*\*Pe o parte din drumurile raportate ca fiind avariate conform raportul operativ nr. 2675/28.05.2025 primăria comunei a intervenit pentru redarea circulației.

\*\*\*Lucrările de extindere a rețelei de canalizare au fost afectate prin spalarea umpluturilor pe zonele unde a fost montata rețeaua de canalizare și nu a fost refacut stratul asfaltic.

\*\*\*\*Primăria comunei Fitionesti a depus la Compania Nationala de Investiții proiect de modernizare a drumurilor și ulitelor satesti de pamant.

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariata, D pentru distrus;

c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare),

alte;

e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;

f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimate, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Vrancea

- Gogean Costica

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vrancea - Pirvu Sebastian

M.T. Fitionesti

- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea

- Rusu Mihail