


MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
BUZĂU MOLDOVA-SUD

Str. Brăilei, nr.121 bis, Focșani
Jud. Vrancea, cod 620122, ROMÂNIA
CIF 29487959

Tel: 0237 213 977
Fax: 0237 212 790
e-mail: vrancea@anif.ro
www.anif.ro



INFORMARE

**cu privire la acțiunile întreprinse la nivelul
ANIF-Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău Moldova-Sud
pentru întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare**

În cadrul Filialei Teritoriale de Imbunatatiri Funciare Buzău-Moldova Sud (Vrancea), își desfășoară activitatea în momentul de față un număr de 44 de angajați, din care 25 sunt muncitori – (electromecanici stații de pompare).

Până la data de 14.06.2018 , ANIF -Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău-Moldova Sud situația privind realizările se prezintă astfel:

Investiții în curs de execuție:

1. „Reabilitarea lucrarilor de CES, in zona Vitanesti” - A fost repartizată suma de 1.000.000 lei pentru anul 2018. Executantul lucrării S.C. VEGA 93 Galati, nu a semnat actul aditional pentru anul 2018 la contractul de execuție lucrări și a solicitat rezilierea contractului.

2. „Reabilitarea lucrarilor de CES in zona Bolotesti” - Lucrarea a fost începută în anul 2008. Pentru anul 2018 au fost alocate fonduri în cuantum de 900.000 lei.

S.C. Sibarex S.A. este în procedură de faliment și nu a fost semnat actul adițional pentru anul 2018 la contractul de execuție lucrări.

Lucrări de întreținere și reparații

Pe data de 29 martie 2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări de întreținere și reparații în **Amenajarea de irigații Ruginești Pufești Panciu** în valoare de 1.478.358,80 lei cu TVA și Ordin de

începere din 3.04.2018 pe o perioadă de 90 zile. Până la data prezentei s-au executat lucrări în valoare de 1.232.818,07 lei.

Pe teritoriul acestei amenajări a fost înființată o Organizație a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații OUAI SPP 14 Haret, urmând ca acesta să solicite preluarea infrastructurii secundare cu titlu gratuit.

Situării de urgență

S-a intervenit în zonele critice din cadrul amenajărilor de desecare conform Necessarului valoric aprobat de CJSU VN și Proceselor -verbale de calamitate astfel:

P-V calamitate nr. 988 din 29.03.2018 UAT Măicănești și P-V calamitate nr. 990 din 29.03.2018 UAT Nănești - ca urmare a precipitațiilor mixte căzute în perioada februarie-martie 2018 s-a impus evacuarea apei prin pompare cu stațiile SPE2A Rîmnicieni și SPE4 Măicănești din „Amenajarea de desecare Nămoloasa-Măxineni”, precum și a stațiilor SPE2 Leica și SPE3 Nănești din „Amenajarea de desecare Căleni-Nănești”, județul Vrancea.

Astfel volumul de apă evacuat în „Amenajarea de desecare Căleni-Nănești” a fost de **40,1 mii mc**, cu un consum de energie de **1 MWh**, iar în „Amenajarea de desecare Nămoloasa-Măxineni” volumul de apă evacuat cu SPE2A Rîmnicieni și SPE4 Măicănești a fost de **407,8 mii mc** cu un consum de energie de **14 MWh**;

P-V calamitate nr. 1181 din 29.03.2018 UAT Măicănești, amenajarea Nămolasă Măxineni - s-a intervenit cu motopompele IVECO CAPRARI și IVECO VARISCO din dotarea filialei pentru evacuarea în regim de urgență a apei în exces. Motopompele și conductele de refulare au fost transportate cu mijloace de transport închiriate de la terți. Valoarea pentru lucrările de intervenție în zonele critice din cadrul amenajării de desecare Nămolasă Măxineni, UAT Măicănești, județul Vrancea, respectiv transportul motopompelor și a conductelor de refulare este de **1700 lei fără TVA**;

P-V calamitate nr. 1177 din 29.03.2018 UAT Tătăranu - În cadrul Amenajării de desecare Slimnic Coțacu Bălanu, se impunea a se interveni cu ajutorul unui excavator închiriat de la un terț pentru deblocarea (decolmatarea) secțiunii de scurgere a pârâului regularizat Bălanu și a canalului Rîmna Bălanu.

Valoarea estimată pentru lucrările de intervenție în zonele critice din cadrul amenajării de desecare Slimnic Coțacu Bălanu - UAT Tătăranu, județul Vrancea este de **65.260 lei fără TVA** și urmând a fi executată în perioada imediat următoare pe baza Referatului de aprobare nr. 9216 din 13.06.2018 emis de către centrala ANIF;

P-V calamitate nr. 1179 din 29.03.2018 UAT Măicănești - În cadrul Amenajării de desecare Nămoloasa-Măxineni, în urma punerii în funcțiune a stației de pompare de evacuare SPE 2A Rîmnicieni s-au defectat două motoare de 22KW. Este necesară repararea acestora în regim de urgență pentru a se asigura funcționalitatea stației și evitării inundării localităților Rîmnicieni și Slobozia. Valoarea estimată pentru lucrările de intervenție în zonele critice din cadrul amenajării de desecare Nămoloasa-Măxineni - UAT

Măicănești, județul Vrancea este de **11.950 lei fără TVA**. Cele două motoare vor fi reparate în urma aprobației de către centrala ANIF prin referatul de aprobare nr. 9214 din 13.06.2018;

P-V calamitate nr. 1183 din 29.03.2018 UAT Vînători - În cadrul Amenajării de desecare Bilești Slobozia-Ciorăști, în urma topirii rapide a zăpezii, scurgerea apei în canalul de evacuare CE 2 se face cu dificultate datorită gradului ridicat de colmatare și a vegetației uscate existente. Drept urmare se impune asigurarea secțiunii de scurgere prin decolmatarea canalului cu ajutorul unui utilaj terasier - excavator cu braț lung. Valoarea estimată pentru lucrările de intervenție în zonele critice din cadrul amenajării de desecare Bilești Slobozia-Ciorăști, UAT Vînători, județul Vrancea, este de **44160 lei fără TVA.**,

Aceasta va fi executată în perioada imediat următoare pe baza Referatului de aprobare nr. 9215 din 13.06.2018 emis de către centrala ANIF.

*

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - Filiala Teritorială de Imbuñătățiri Funciare Buzău-Moldova Sud are ca atribuții administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de I.F. din domeniul public și privat al statului de pe teritoriul administrativ al județelor Vrancea și Buzău.

În momentul de față Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău-Moldova Sud, nu-și poate îndeplini în bune condiții aceste atribuții datorită unui cumul de factori:

- Imposibilitatea de a executa lucrări de exploatare, întreținere și reparații în amenajările de desecare, irigații și combatere a eroziunii solului în vederea prevenirii inundațiilor și a efectelor acestora precum, cât și a prevenirii apariției fenomenelor de alunecare pe terenurile amenajate, cât și a infrastructurii care este în legătură funcțională cu infrastructura predată, cu respectarea normelor tehnice din domeniu din cauza lipsei:

- de personal muncitor și a unei echipe de intervenție;
- unei dotări minime cu utilaje pentru executarea unor lucrări în regim de urgență (buldoexcavator, tractor sau autobasculantă);
- de fonduri nealocate.

- Imposibilitatea administrării în bune condiții a patrimoniului din lipsa de personal, fapt ce duce la degradarea permanentă a amenajărilor prin furturi și distrugeri, neputând fi cunoscute în timp util, cu efecte dezastroase în funcționarea acestora.

DIRECTOR FILIALĂ,
dr.ing. Dan Adrian MOCANU



Întocmit,
ing. Renata ANGHEL