

SC SANCON SRL

Diriginte de șantier: Cezar Sănduțiu

Către:

Președintele Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor
Alexandru Ciprian Epure
Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea

Referitor la:

Solicitarea de clarificări tehnice privind obiectivul:

„Lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 205 J – punctul Podul Florean și sectorul Fitionești – Schitul Mușunoaiele, com. Fitionești, jud. Vrancea”

Ca urmare a adresei dumneavoastră, vă transmit următoarele clarificări:

1. Lucrările executate de constructor, precum și materialele puse în operă, au fost verificate inclusiv prin încercări de laborator realizate de „Laboratorul de analize și încercări în activitatea de construcții – S.C. CRISTILORY PROD SRL”, laborator autorizat de către ISC cu Autorizația nr. 4552/14.10.2025, care înlocuiește Autorizația nr. 3882/01.08.2022.

La prelevarea probelor de către laborator au fost prezenți în șantier șeful de șantier și dirigintele de șantier. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabele și sunt anexate la Cartea Tehnică a Construcției.

2. Lucrările executate au fost verificate în baza proiectului aprobat și a detaliilor de execuție. Constructorul a întocmit situații de lucrări care au fost verificate de dirigintele de șantier, atât din punct de vedere al cantităților, cât și calitativ.

Au fost verificate caietele de atașamente, corelate cu cantitățile din situațiile de plată, și au fost întocmite procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor executate. Pe durata execuției lucrărilor au fost verificate materialele puse în operă, constatându-se că acestea sunt conforme cu prevederile din caietul de sarcini. Fiecare material utilizat este însoțit de Declarație de conformitate emisă de furnizor.

În timpul execuției lucrărilor nu au fost semnalate neconformități sau abateri de la proiect ori de la legislația în vigoare.

3. În proiectul tehnic de execuție, proiectantul a stabilit programul de control al lucrărilor, inclusiv fazele determinante, acesta fiind supus aprobării ISC.

Faza determinantă propusă de proiectant a fost „Verificare strat de piatră spartă”, la care ISC a comunicat că nu participă. Această fază determinantă a fost înlocuită cu o

fază determinantă internă, iar comisia a fost convocată în data de 13.11.2025 pentru desfășurarea activității.

Procesul-verbal aferent fazei determinante se află deus la Cartea Construcției.

Din punct de vedere calitativ, au fost întocmite procese-verbale de recepție pe tronsoane și pe etape de execuție.

Concluzie:

Dirigintele de șantier a fost prezent în șantier, urmărind respectarea proiectului și a normelor tehnice privind siguranța și durabilitatea drumurilor.

ROMANIA - M.D.R.I. - I.S.C.

SĂNDUȚIU CEZAR

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00017800

DOMENII/SUBDOMENII

1P.C: 2.3; 3.1; 6.1