

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

Nr. 8481/19.07.2023

C Ă T R E,
Consiliul local al municipiului Focșani
Primarul municipiului Focșani,
Cristi Valentin MISĂILĂ

În urma controlului dispus și efectuat în perioada 10.07.2023 – 12.07.2023, de către echipele numite prin Ordinul Prefectului nr. 236/2023 *privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Vrancea*, au fost constatate deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale (Avertisment și amendă), precum și măsuri pentru conformarea cu legislația aplicabilă în materie, după cum urmează:

- CJPC - abateri informare în listele meniu cu privire la alergeni, calcul caloric, existența aditivilor – Avertisment;

- ITM - 1 Avertisment;

- ISUVN - se diminuează gabaritul căilor de acces și evacuare - 2 Avertismente.

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor unor situații care pot afecta calitatea vieții beneficiarilor centrelor rezidențiale aparținând Direcției de Asistență Socială Focșani, veți dispune structurilor specializate din subordinea autorității deliberative să intervină, în regim de urgență, prin măsuri de aplicare în concret a legii, cât și măsuri de natură administrativă, pentru a remedia deficiențele constatate în termenele și condițiile dispuse prin actele de control încheiate.

Asigurându-vă de întreaga sollicitudine,

PREFECT,
Nicușor HALICI



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

Nr. 8481/19.07.2023

CĂTRE,
Consiliul local al comunei Fitionești
Primarul comunei Fitionești,
Iordache CAZACU

În urma controlului dispus și efectuat în perioada 10.07.2023 – 12.07.2023, de către echipele numite prin Ordinul Prefectului nr. 236/2023 *privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Vrancea*, au fost constatate deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale (Avertisment și amendă), precum și măsuri pentru conformarea cu legislația aplicabilă în materie, după cum urmează:

- DSP - nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activități medicale;
 - deteriorări ale pereților în spațiile de cazare - 2400lei + Avertisment
- IPJ - unitatea nu are montat sistem de alarmă și sistem de control acces, nu are întocmit proiect pentru sistemele de securitate conform prevederilor art. 8¹ din Anexa la H.G. nr. 301/2012 – Avertisment
- ISUVN - la centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale - 2 Avertismente

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor unor situații care pot afecta calitatea vieții beneficiarilor centrului rezidențial aparținând UAT Fitionești, veți dispune structurii specializate din subordinea autorității deliberative să intervină, în regim de urgență, prin măsuri de aplicare în concret a legii, cât și măsuri de natură administrativă, pentru a remedia deficiențele constatate în termenele și condițiile dispuse prin actele de control încheiate.

Asigurându-vă de întreaga sollicitudine,

PREFECT,
Nicușor HALICI



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

Nr. 8481/19.07.2023

CĂTRE,
Consiliul local al orașului Panciu
Primarul orașului Panciu,
Nicolai MĂRĂSCU

În urma controlului dispus și efectuat în perioada 10.07.2023 – 12.07.2023, de către echipele numite prin Ordinul Prefectului nr. 236/2023 *privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Vrancea*, au fost constatate deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale (Avertisment și amendă), precum și măsuri pentru conformarea cu legislația aplicabilă în materie, după cum urmează:

- DSP - obiecte sanitare neigienizate; neefectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare; lipsa fișelor de aptitudini medicale personal; neasigurarea apei curente calde – Avertisment și amendă contravențională 10.000 lei;
- DSV - zona ce cuprinde blocul alimentar prezenta rugină pe cele 6 sifoane de scurgere, bucăți de gresie și faianță spartă, ușile din incintă prezintă rugină în zona balamalelor, pereți fisurați, pe alocuri var sărit și egrasie la nivelul tavanului - Amendă contravențională de 2000 lei;
- IPJ - unitatea nu are montat sistem de alarma și sistem de control acces, nu are întocmit proiect pentru sistemele de securitate conform prevederilor art. 8¹ din Anexa la H.G. nr. 301/2012 – Avertisment;
- ISUVN - sub casa scărilor, se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție;
- ISUVN - nu se realizează periodic, pe baza unui grafic revizia instalațiilor electrice de iluminat, de forță sau de curenți slabi (tablouri de distribuție, siguranțe, starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiuni), de către persoane fizice sau juridice autorizate, cu excepția verificării sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice, valabile la momentul controlului - 2 Avertismente;

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

▪ CJPC - scurgeri de canalizare neîntreținute și neigienizate în blocul alimentar și grupuri sanitare din dormitoare. Parchet umflat urmare unei inundații, ușă fără broască și mâner. În dormitoare pereți murdari ce necesită igienizare/văruire - Amendă contravențională 10000/1000 lei și Avertisment.

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor unor situații care pot afecta calitatea vieții beneficiarilor centrelor rezidențiale aparținând Direcției de Asistență Socială Panciu, veți dispune structurii specializate din subordinea autorității deliberative să intervină, în regim de urgență, prin măsuri de aplicare în concret a legii, cât și măsuri de natură administrativă, pentru a remedia deficiențele constatate în termenele și condițiile dispuse prin actele de control încheiate.

Asigurându-vă de întreaga sollicitudine,

**PREFECT,
Nicușor HALICI**



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

Nr. 8481/19.07.2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA
Domnului Președinte,
Cătălin TOMA

În urma controlului dispus și efectuat în perioada 10.07.2023 – 12.07.2023, de către echipele numite prin Ordinul Prefectului nr. 236/2023 *privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Vrancea*, au fost constatate deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale (Avertisment și amendă), precum și măsuri pentru conformarea cu legislația aplicabilă în materie, după cum urmează:

FOCȘANI

1. Modul familial "Cuore" - Centrul de asistență și sprijin Focșani - DGASPC

ISUVN - Nu se asigură echiparea minimă cu stingătoare -

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosesc contacte imperfecte la conexiuni și legăturit, ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 3 Avertismente

CJPC - Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Lipsă informații detaliate ingrediente meniu (meniu săptămânal afișat) – ANPC 1/10000 lei + 1 Avertisment (*un PVCC - 3 module familiale, poz 1,6,7 din tabel). Interzicerea utilizării produselor nesigure.

DSP - Paviment, pereți, grupuri sanitare-necesită lucrări de igienizare; mobilierul (noptiere)-deteriorate, necesită înlocuire.

2. Centrul social cu destinație multifuncțională Sf. Teodor – DGASPC

ISUVN - Nu se asigură verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat

ISUVN - Instalația de captare și scurgere la pământ a energiei electrice atmosferice nu este menținută în stare de funcționare conform reglementărilor specifice - 4 Avertismente



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

CJPC - Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure - ANPC
- 1/10000 lei. Interzicerea utilizării produselor nesigure.

3. Asistenți Maternali Profesioniști – DGASPC

4. Modul Familial "Johnny England III" – DGASPC

5. Modul familial "Forget me Not" - Centrul de asistență și sprijin Focșani – DGASPC

ISUVN - Sub casa scării (scara exterioară) se depozitează materiale combustibile.

ISUVN - Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat - 8 Avertismente

CJPC - Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Neevidențierea ingredientelor alergene în liste (meniu săptămânal afișat, anexa informații detaliate)

DSP - Depozitarea necorespunzătoare a recipientelor de colectare a deșeurilor solide; Nefectuarea instruirii profesionale privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă – amendă contravențională 5.000 lei.

6. Modul familial "Ana și Danny" - Centrul de asistență și sprijin Focșani – DGASPC

ISUVN - Nu se asigură echiparea minimă cu stingătoare

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat,

ISUVN - O parte din corpurile de iluminat de evacuare nu funcționează - 3 Avertismente

CJPC - Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Lipsa informații detaliate ingrediente meniu (meniu săptămânal afișat).

7. Modul Familial pentru copii cu nevoi medicale speciale – DGASPC

IPJ - Neimplementare măsuri prevăzute în analiza de risc HG 301/2012 - o sancțiune contravențională cu Avertisment

ISUVN - Unele din tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

8. Modul familial Prâslea - Module familiale copii cu dizabilități Focșani – DGASPC

IPJ - Neimplementare măsuri prevăzute în analiza de risc HG 301/2012 - o sancțiune contravențională cu Avertisment

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale.

ISUVN - Nu s-a asigurat încheierea unui contract pentru verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

ISUVN - Nu s-a obținut Autorizația de Securitate la Incendiu pentru Instalația de Detecție la Incendiu - 3 Avertismente

9. Modul familial "Harap Alb" - Module familiale copii cu dizabilități Focsani – DGASPC

IPJ - Neimplementare măsuri prevăzute în analiza de risc HG 301/2012 - o sancțiune contravențională cu Avertisment

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale.

ISUVN - Nu s-a asigurat încheierea unui contract pentru verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu

ISUVN - Nu s-a obținut Autorizația de Securitate la Incendiu pentru Instalația de Detecție la Incendiu - 3 Avertismente

10. Centrul Maternal – DGASPC

DSV - Lipsa cursuri de igienă - Avertisment verbal

DSP- Nu sunt efectuate cursurile pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă - Avertisment

ISUVN - Unele din tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

MĂRĂSEȘTI

1. Căminul pentru persoane vârstnice O nouă Sansă – DGASPC

AJPIS - Programele de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarilor nu sunt făcute pentru toți beneficiarii, programe de socializare sau terapii ocupaționale nu se fac cu beneficiarii - Avertisment verbal

DSP - Spații igienizate necorespunzător; depozitare necorespunzătoare a deșeurilor menajere; neasigurarea capacității de uscare a lenjeriei; neefectuarea curățeniei de către personalul responsabil; neasigurarea dotării cu materiale de curățenie conforme, pentru cabinetul medical. - DSP Vrancea – 2 Avertismente

IPJ - Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică – 1 Avertisment

ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI) la construcții, întrucât echipamentul de control și semnalizare (ECS) prezintă erori.

ISUVN - Nu se asigură marcarea în totalitate a căilor de evacuare cu iluminat de siguranță, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte - 3 Avertismente

CJPC - Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure (produse cosmetice și de curățenie cu DMD expirate sau cu DMD initial șters, restantat). Lipsa informații



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

detaliat ingredientele meniului (meniu săptămânal afișat) - 2 Avertismente; Interzicere utilizare 24 buc.

2. Modul familial Pluto - Module familiale Mărășești – DGASPC

DSP - Nefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea

DSV - Lipsa cursuri igienă - Avertisment verbal

IPJ - Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică - 1 Avertisment

ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte se îngreunează evacuarea în caz de incendiu.

ISUVN - Instalațiile de iluminat de siguranță nu funcționează pentru o perioadă de timp normală - 2 Avertismente

CJPC - Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsă informații aditivi, neevidențiere alergeni) - 1 Avertisment

3. Modul familial Dănuț -Module familiale Mărășești – DGASPC

DSP - Nefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea

DSV - Lipsă cursuri igienă – Avertisment verbal

IPJ - Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică - 1 Avertisment

ISUVN - Prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje se diminuează gabaritul căilor de acces - 1 Avertisment

CJPC - Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informații aditivi, neevidențiere alergeni)

4. Modul familial Donald -Module familiale Mărășești – DGASPC

DSP - Nefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea

DSV - Lipsa cursuri igienă - Avertisment verbal

IPJ - Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică – 1 Avertisment

ISUVN - Prin depozitarea de mobilier se diminuează gabaritul căilor de acces

CJPC - Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informații aditivi, neevidențiere alergeni)

5. Modul familial Marcela - Module familiale Mărășești – DGASPC

DSP - Nefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea

DSV - Lipsa cursuri igienă – Avertisment verbal

IPJ - Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică - 1 Avertisment

ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte (ladă frigorifică) se îngreunează evacuarea în caz de incendiu - 1 Avertisment

CJPC: Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informații aditivi, neevidențiere alergeni)



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

6. Modul familial Pinochio - Module familiale Mărășești – DGASPC

DSP- Nefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea

DSV- Lipsa cursuri igiena –Avertisment verbal

IPJ -Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică - 1 Avertisment

ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte se îngreunează evacuarea în caz de incendiu.

ISUVN - Instalațiile de iluminat de siguranță nu funcționează pentru o perioadă de timp normată - 1 Avertisment

CJPC - Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informații aditivi, neevidențiere alergeni)

ODOBESTI

1. Module familiale Odobesti - Centrul de asistență și sprijin "Ionut" - DGASPC

CJPC - Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022 - s a întocmit un pvcc pentru toate cele 6 MODULE FAMILIALE . S-a aplicat un avertisment. Deficiența de informare a fost remediată pe timpul încheierii procesului verbal.

DSP - Lipsa cursurilor de igienă personal angajat

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

ITM:0

2. Module familiale Odobesti - Centrul asistență și sprijin "George" - DGASPC

CJPC - Unitate aflată în renovare

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

3. Module familiale Odobesti - Modul familial "Johnny England II" – DGASPC

CJPC -Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezenta unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022

DSP: Lipsa cursurilor de igienă personal angajat

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

4. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Odobesti - DGASPC

CJPC - Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezenta unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță, nu oferă informații



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022. S-au constatat abateri privind starea băilor și instalațiilor sanitare există fisuri în gresie /bucăți lipsa scurgerea din paviment nu este igienizată. Linoleumul este dezlipit în zona plintei cu acumulari masive de praf impuritati. Aceleasi abateri au fost constatate si la controlul Cjpc Vrancea precedent. Astfel se constata ca masura de remediere nu a fost respectata. - pvcc/2 sanctiuni/ 8000 lei + Avertisment

ISUVN - Punerea în funcțiune a Sistemului de detecție nu s-a făcut după obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzute de prezenta lege.

ISUVN - Se depozitează materiale combustibile (saltele) lipite de construcții (camera centralei termice și magazii - 3 Avertismente

ITM - 1 - 1 AMENDĂ = 4000 LEI

5. Module familiale Odobesti - Centrul asistentă și sprijin "Irina" - DGASPC

CJPC -Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022

DSP - Lipsa cursurilor de igienă personal angajat;

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

6. Module familiale Odobesti - Modul familial "Johnny England I" - DGASPC

CJPC - Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranța, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022

DSP - Lipsa cursurilor de igienă personal angajat

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

7. Module familiale Odobesti - Centrul de asistentă și sprijin "Mariana" - DGASPC

CJPC - Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022

DSP - Lipsa cursurilor de igienă personal angajat

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - 1 Avertisment

8. Modul Familial Ștefănița-Module Familiale Odobesti - DGASPC

CJPC - Abatere informare preparate culinare - în lista meniu nu oferă informații cu privire la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranța, nu oferă informații nutriționale, conform Ord ANPC 201/2022



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

DSP - Lipsa cursurilor de igienă personal angajat

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - *I Avertisment*

9. Locuință Minim Protejată (LmP) Casa Anca Odobesti - DGASPC

CJPC - Se constată infiltrații ale apei ca urmare a unei inundații. a fost schimbată cada cu deficiențe urmând a se remedia abaterea constatată.

DSP - Infiltrații reduse ale apei la nivelul pereților, în curs de remediere.

10. Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) II Odobesti - DGASPC

CJPC - Se constată grupurile sanitare neîntreținute și neigienizate corespunzător, cu infiltrații de apă, igrasie, var care se coșcovește și bucăți de tencuială ce au căzut. la dușuri se constată bucăți de faianță desprinse/lipsă, obiecte sanitare (robineți, teavă, pară duș) ruginite. la sala de mese (unde servesc masa cei de la cia 2 și cito) se constată mobilier vechi, gresie/faianță sparte. de asemenea, în blocul alimentar se constată tevi ruginite, scurgeri de canal neîntreținute și neigienizate corespunzător, gresie/ faianță sparte. - **invitație**

DSV - În spațiul destinat servirii mesei s-a constatat gresia și faianța crapată, iar pe alocuri ruptă - Termen de remediere

DSP - Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă deteriorări și necesită igienizare; 2.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale - *Avertisment + Amendă contravențională 2400 lei*

11. Centrul de Îngrijire și Asistență I Odobesti – DGASPC

CJPC - Se constată la grupurile sanitare și dușuri deficiențe din punct de vedere al neîntreținerii și neigienizării corespunzătoare, tevi de scurgere cu mizerie (mucilagiu și/sau mucegai), obiecte sanitare cu rugină, infiltrații de apă și implicit igrasie, urmare căruia varul se coșcovește - invitație

DSP - Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă deteriorări și necesită igienizare; 2.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale - *Avertisment + Amendă contravențională 2400 lei*

12. Locuință minim Protejată (LmP) Casa Luminița Odobesti – DGASPC

CJPC - NU AU FOST IDENTIFICATE PROBLEME

13. CITO Odobesti – DGASPC

CJPC - CITO Odobesti se află în reorganizare/restructurare și nu deține autorizație. față de cele menționate anterior la cito odobesti se constată faptul că etajul 3 (corpul principal) este în modernizare. la etajul 2 (corpul principal) se constată grupurile sanitare neîntreținute și neigienizate corespunzător, cu infiltrații de apă, igrasie, mucegai, var care se coșcovește și bucăți de tencuială ce au căzut. la dușuri se constată bucăți de faianță desprinse/lipsă, obiecte sanitare



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

(robineți, teavă, pară duș) ruginite. pe hol se constată mochetă (linoleum) vechi, rupt și pătat, iar în dormitoare unele paturi din lemn sunt neconforme. magaziiile în care sunt depozitate materiale necesare activităților desfășurate nu sunt întreținute și igienizate corespunzător - *invitație*

DSV - În spațiul destinat servirii mesei s-a constatat gresia și faianța crapata, iar pe alocuri ruptă - *Termen de remediere*

DSP - Lipsa ASF (sunt în proces de restructurare); 2. Pereții și plafonul din grupul sanitar și din holuri sunt deteriorați și cu igrasie; 3. Nerespectarea normelor de igienă privind frecvența de schimbare a lenjeriei de pat; 4. Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale - Avertisment + Amendă contravențională 4000 lei

ISUVN - Nu se asigură menținerea în stare de funcționare, la parametrii proiectați, a grupului electrogen acționat cu motor termic care constituie sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor, deoarece a fost achiziționat un echipament electric necesar, dar care nu a îndeplinit condițiile tehnice de funcționare motiv pentru care a fost acționat în instanță furnizorul piesei, iar până la pronunțarea Instanței de judecată nu se pot solicita fonduri, pe lista de investiții, pentru un alt echipament;

ISUVN - IDSAI nu funcționează corect în sensul că centrala prezintă erori - 3 Avertismente

PANCIU

1. Modul Familial Fortuna - Module familiale Panciu – DGASPC

DSP - Lipsă certificatelor privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă - Avertisment

IPJ - Unitatea nu are montat sistem de control acces, nu are încheiat contract de mentenanță pentru sistemele de securitate cu o societate specializată conform prevederilor art. 8¹ din Anexa la H.G. Nr. 301/2012 - (*continua verificările*)

ISUVN - Pe casa scării, se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și anume, conductoare electrice neizolate corespunzător față de materialele combustibile pe care sunt pozate - 2 Avertismente

CJPC - Igrasie și mucegai în grupul sanitar, scurgere canalizare neîntreținute și neigienizată, calorifere ruginite - *INVITAȚIE*

CÂMPINEANCA

1. Locuință Minim Protejată (LmP) 1 Câmpineanca – DGASPC

ITM - Repausul săptămânal acordat nu este de 48 ore consecutive

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire.

ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice.

ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență - 3 Avertismente



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

2. Locuință Minim Protejată (LmP) 2 Câmpineanca - DGASPC

ITM - Repausul saptamanal acordat nu este de 48 ore consecutive

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire.

ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice.

ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență - 3 *Avertismente*

3. Locuință Minim Protejată (LmP) 3 Câmpineanca - DGASPC

ITM - Repausul saptamanal acordat nu este de 48 ore consecutive

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire.

ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice.

ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență - 3 *Avertismente*

COTESTI

1. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cotesti - DGASPC

CJPC - Lista meniu afișată în sala de mese nu cuprinde informații cu privire la alergeni, valori nutriționale, contrar prevederilor Ord 201/2022 . Nu se află afișat orarul de funcționare/vizite 2. S-au constatat abateri la grupurile sanitare manere de inox cu petede rugină. Abaterile de informare au fost remediate pe timpul controlului. Au fost vizualizate noile băni ce vor fi înlocuite. Masură remediere termen 30 zile - 2 *Avertismente*

DSP - Modificarea structurii funcționale, prin suplimentarea numărului de locuri; nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activități medicale – 7.400 lei

ISU VN - Nu s-au obținut Autorizațiile de securitate la incendiu pentru lucrările de montare a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența HGR 571/2016 - 2 *Avertismente*

DSP - Nemonitorizarea temperaturii frigiderului de alimente; Neasigurarea finisajelor la nivelul tamplariei interioare (usi). -DSP Vrancea

CJPC - Alimente fără traducere în limba română (din donații externe) - *Recomandare instruire beneficiari*



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

DUMBRĂVENI

1. Module familial Dumbrăveni - DGASPC

CJPC - Nu asigură la prestarea serviciului, în totalitate, condițiile stabilite în actele normative în vigoare. Astfel, nu este expus în exteriorul clădirii denumirea, tipul și însemnele privind categoria centrului; în unitate există două grupuri sanitare unde s-au constatat abateri privind starea de curățenie, rosturile de la cădițe sunt pătate, negre, depuneri de calcar inclusiv pe pereții cabinelor. Scurgerea din paviment este neigienizată, nu are clopot, fapt ce duce la emanare de mirosuri în zonă; sunt porțiuni lipsă în plinta din camere și holul de acces, fapt ce a dus la acumulări masive de praf; mizerie în exces după paturi; ușă camera etaj degradată, lovită fisurată; praguri degradate la uși. Masura Remediere deficiente 30 zile – **10000 lei**

DSP - Lipsa certificatelor privind noțiunile fundamentale de igienă; nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor – **9000 lei**

ISU VN - Sub casa scării se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție.

ISU VN - Punerea în funcțiune a Sistemului de detecție nu s-a făcut după obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzute de prezenta lege. Nu sunt afișate instrucțiunile de exploatare și schema circuitelor. Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției.

ISU VN - Golul prevăzut în planșeul spre pod nu se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute

ISU VN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - *4 Avertismente*

GOLEȘTI

1. Centrul de Îngrijire și Asistentă Sf.Maria Golești - DGASPC

CJPC - Abateri informare lista meniu lipsa informatii conform Ord 201/2022; 2. S-au constatat abateri cu privire la starea de curățenie a caditelor din băi, urme de mușgai pe chederul din jurul caditelor, manerele de inox suport pentru intrare ieșire cădițe prezintă urme de rugină, iar la unele capacele ce maschează sistemul de prindere nu sunt lipite de perete. Masură Remediere deficiențe termen 30 zile - *2 Avertismente*

DSP : Nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale; neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor – *10.400 lei*

ISU VN - Depozitare sub casa scării a obiectelor de mobilier

ISU VN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - *3 Avertismente*



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

JARIȘTEA

1. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CABR) Jarîștea – DGASPC

CJPC - Nu există apă caldă. la grupurile sanitare se constată căzi cu puncte de rugină, căzi sparte, ventilatoare de aerisire cu mizerie, sau ventilatoare lipsă, calorifere ruginite. într-un grup sanitar se constată igrasie, igrasie întâlinită și pe holuri de la camere. pe holurile principale se constată gresie/faianță sparte și lipsă. la sala de mese mobilierul este învechit, iar la blocul alimentar în dulapul pentru veselă se constată mizerie - *invitație*

DSP - Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă un grad mare de deteriorare, obiectele sanitare deteriorate și cu urme de rugină;

Nerespectarea normelor de igienă privind frecvența de schimbare a lenjeriei de pat; Neasigurarea apei calde curente în unitate; 4. Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale; Lipsă site împotriva vectorilor la ferestre - *Avertisment + Amendă contravențională 5600 lei.*

ISUVN - IDSAI nu funcționează corect în sensul că centrala este oprită

ISUVN - Nu se asigură verificarea hidranților interiori - *4 Avertismente*

MĂICĂNEȘTI

1. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Măicânești - DGASPC

IPJ - Neimplementare măsuri minimale de securitate și neimplementarea măsurilor stabilite în analiza de risc - *2 sancțiuni contravenționale cu Avertisment*

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale.

ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări - *2 Avertismente*

2. Centrul Respiro Măicânești - DGASPC

IPJ - Neimplementare măsuri prevăzute în analiza de risc HG 301/2012

ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un întrerupător smuls din perete și contacte imperfecte la conexiuni și legături în spațiul spălătoriei.

ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI).

ISUVN - În spațiul cu destinația de bucătărie, detectorul de GPL care trebuie să acționeze automat asupra robinetelor de închidere nu funcționează - *3 Avertismente*

3. Centrul de Îngrijire și Asistentă (CIA) Maicanesti – DGASPC

DSV- Respectarea Programului de autocontrol stabilit – *AVERTISMENT VERBAL*

DSP - Stocare deșeurilor periculoase mai mult de 48 de ore în cabinetul medical - 2.400 lei

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA**

IPJ - Neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc HG 301/2012 - *o sancțiune contravențională cu Avertisment*

ISUVN - Nu s-a asigurat marcarea ușilor cu culori (roșu, verde galben), în funcție de gradul de mobilitate al ocupanților camerelor respective, (roșu-persoane care nu se pot evacua singure, galben- persoane care necesită sprijin la evacuare, verde-persoane care se pot evacua singure).

ISUVN - Golurile prevăzute în planșeul spre pod nu se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute.

ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI).

ISUVN - În spațiul cu destinația de bucătărie, detectorul de GPL care trebuie să acționeze automat asupra robinetelor de închidere nu funcționează - *4 Avertismente*

PĂUNESTI

1. Locuință Maxim Protejată (LMP) Păunești - DGASPC

DSP - Lipsa certificatelor privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 2. Pereții din bucătărie și hol prezintă zone de degradare – *Avertisment*

IPJ -Unitatea nu are montat sistem de control acces, nu are încheiat contract de mentenanță pentru sistemele de securitate cu o societate specializată conform prevederilor art. 8¹ din Anexa la H.G. Nr. 301/2012 - (continua verificarile)

ISUVN - Golul prevăzut în planșeul spre pod nu se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute

ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale

ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI) la construcții, întrucât echipamentul de control și semnalizare (ECS) prezintă erori - *3 Avertismente*

CJPC - Scurgere canalizare neîntemeiată și neigienizată, gaură în perete, priză fără protecție - *Avertisment*

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor unor situații care pot afecta calitatea vieții beneficiarilor centrelor rezidențiale aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, veți dispune structurii specializate din subordinea autorității deliberative să intervină, în regim de urgență, prin măsuri de aplicare în concret a legii, cât și măsuri de natură administrativă, pentru a remedia deficiențele constatate în termenele și condițiile dispuse prin actele de control încheiate.

Asigurându-vă de întreaga sollicitudine,

**PREFECT,
Nicușor HALICI**