

Către: publicatia Ziarul de Vrancea**În atenția: redacției**

Referitor la: articolul „ Petiție pentru o rețea electrică mai sigură în Leapșa și Greșu„ vă transmitem următoarele precizări:

Înteruperile înregistrate în zona Lepșa–Greșu pe parcursul anului 2026 au avut, în principal, caracter accidental, fiind generate de incidente și avarii produse la nivelul liniei electrice de medie tensiune care alimentează zona.

Înțelegem preocuparea locuitorilor și a operatorilor economici din zonă și impactul pe care întreruperile în alimentarea cu energie electrică îl pot avea, cu atât mai mult într-o zonă montană și turistică, în care funcționarea locuințelor, pensiunilor și a altor activități economice depinde de continuitatea alimentării cu energie electrică.

Unul dintre principalii factori care au dus producerea unor astfel de incidente îl reprezintă vegetația aflată în proximitatea instalațiilor electrice. O parte a traseului rețelei traversează proprietăți private, iar pe anumite tronsoane accesul necesar efectuării lucrărilor de toaletare și îndepărtare a vegetației nu a putut fi asigurat.

DEER a întreprins în mod repetat demersuri pentru asigurarea accesului la instalațiile electrice și efectuarea lucrărilor necesare în zonele de protecție și de siguranță ale rețelei. În situațiile în care accesul pe proprietățile private nu a fost posibil, au fost solicitate, după caz, sprijinul administrației publice locale și al structurilor de Poliție pentru facilitarea accesului și realizarea intervențiilor necesare.

În același timp, DEER, prin personalul propriu și cu sprijinul UAT Tulnici, a desfășurat lucrări de toaletare și îndepărtare a vegetației din proximitatea rețelelor electrice, cu prioritate în punctele în care arborii sau crengile acestora puteau afecta culoarele de siguranță ale liniei de medie tensiune care alimentează zona Lepșa–Greșu. Până în prezent, aceste lucrări au fost realizate pe aproximativ 80% din traseul vizat. Pe tronsoanele rămase, intervențiile sunt îngreunate de accesul pe proprietăți private, de caracterul temporar nelocuit al unor imobile, precum și de condițiile dificile de teren.

Importanța acestor lucrări a fost evidențiată și de avaria produsă în data de 6 septembrie 2026, la ora 13:53, pe LEA 20 kV Vidra–Soveja, derivația Coza–Greșu, în contextul avertizării meteorologice Cod galben și al manifestării unor fenomene de vânt puternic. În urma verificărilor efectuate în teren au fost identificate conductoare rupte și un stâlp de beton rupt ca urmare a căderii unui arbore peste rețeaua electrică.

Echipele operative DEER au intervenit pentru degajarea arborelui și pregătirea lucrărilor de înlocuire a stâlpului afectat. Relieful stâncos, configurația terenului – drum îngust și în pantă –, precum și lipsa vizibilității la orele serii nu au permis executarea în siguranță a fundației necesare noului stâlp cu utilajele disponibile inițial în teren. În dimineața următoare a fost mobilizat un utilaj special, iar lucrările de remediere au continuat până la restabilirea integral a alimentării cu energie electrică, în data de 7 septembrie 2026, la ora 16:03. Durata intervenției s-a încadrat în termenele aplicabile prevăzute de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 46/2021, cu modificările ulterioare.

În paralel cu gestionarea vegetației, DEER desfășoară în zona Lepșa–Greșu lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, verificări ale instalațiilor electrice, intervenții pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, precum și lucrări de înlocuire sau remediere a elementelor de rețea care prezintă deficiențe. Starea instalațiilor și parametrii de funcționare ai rețelei sunt monitorizați în vederea identificării factorilor care pot afecta continuitatea și calitatea serviciului de distribuție.

În ceea ce privește sesizările referitoare la fluctuațiile de tensiune, acestea sunt tratate conform prevederilor Standardului de performanță. În cazul unei reclamații scrise privind calitatea tensiunii, operatorul de distribuție efectuează verificările și măsurătorile prevăzute de reglementările ANRE, inclusiv monitorizarea parametrilor de calitate pe perioada stabilită de Standard, și comunică utilizatorului rezultatele analizei și, după caz, măsurile necesare.

De asemenea, DEER monitorizează numărul și durata întreruperilor în conformitate cu obligațiile de reglementare. În situațiile în care se constată nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin reglementările ANRE, compensațiile aferente se acordă în condițiile prevăzute de Standardul de performanță. Eventualele sesizări privind prejudicii produse unor echipamente electrice sunt analizate punctual, în baza procedurilor și reglementărilor aplicabile.

DEER va intensifica lucrările și demersurile necesare pentru reducerea riscului de producere a incidentelor, inclusiv intervențiile asupra vegetației acolo unde accesul poate fi asigurat, precum și verificarea și monitorizarea instalațiilor care deservește zona Lepșa–Greșu.

Siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică reprezintă priorități permanente pentru Distribuție Energie Electrică Romania. Regretăm disconfortul produs utilizatorilor afectați de aceste întreruperi și îi asigurăm că echipele noastre continuă să acționeze pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare a rețelei și pentru asigurarea unui serviciu de distribuție sigur și de calitate.

Biroul de presă

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER)

Notă pentru editori

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de distribuție a energiei electrice, care acoperă 18 județe, reprezentând 40,7% din teritoriul României (97.196 kmp). Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru un portofoliu de peste 4 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție a energiei electrice de peste 200.000 km.